

Art. Nr.	Bezeichnung	Zolltarif-Nr.:	Ursprungsland
014031	Dichtsatz 01-PHP1 NBR	84129040	EU-Italien
014032	Dichtsatz 01-PHP2 NBR	84129040	EU-Italien
014033	Dichtsatz 01-PHP3 NBR	84129040	EU-Italien
014018	Dichtsatz PVS/PSP Baugruppe 1	84129040	EU-Italien
014019	Dichtsatz PVS/PSP Baugruppe 2	84129040	EU-Italien
014020	Dichtsatz PVS/PSP Baugruppe 3	84129040	EU-Italien
014002	Flügelzellenpumpe 01-PHP-05-16-FHRM	84135061	EU-Italien
014003	Flügelzellenpumpe 01-PHP-1-20-FHRM	84135061	EU-Italien
014004	Flügelzellenpumpe 01-PHP-1-25-FHRM	84135061	EU-Italien
014005	Flügelzellenpumpe 01-PHP-1-32-FHRM	84135061	EU-Italien
014006	Flügelzellenpumpe 01-PHP-2-40-FHRM	84135061	EU-Italien
014007	Flügelzellenpumpe 01-PHP-2-50-FHRM	84135061	EU-Italien
014008	Flügelzellenpumpe 01-PHP-2-63-FHRM	84135061	EU-Italien
014026	Flügelzellenpumpe 01-PHP-3-100-FHRM	84135061	EU-Italien
014021	Flügelzellenpumpe 01-PHP-3-80-FHRM	84135061	EU-Italien
014009	Flügelzellenpumpe 01-PLP-05-16-FGR2HRM	84135061	EU-Italien
014010	Flügelzellenpumpe 01-PLP-05-16-FHRM	84135061	EU-Italien
014011	Flügelzellenpumpe 01-PLP-05-16-FHRMA	84813091	EU-Italien
014012	Flügelzellenpumpe 01-PLP-1-20-FHRM	84135061	EU-Italien
014024	Flügelzellenpumpe 01-PLP-1-20-FHRMA	84135061	EU-Italien
014013	Flügelzellenpumpe 01-PLP-1-25-FHRM	84135061	EU-Italien
014014	Flügelzellenpumpe 01-PLP-1-32-FHRM	84135061	EU-Italien
014015	Flügelzellenpumpe 01-PLP-2-40-FHRM	84135061	EU-Italien
014016	Flügelzellenpumpe 01-PLP-2-50-FHRM	84135061	EU-Italien
014017	Flügelzellenpumpe 01-PLP-2-63-FHRM	84135061	EU-Italien
014025	Kupplung ACCPLP-M1	84139100	EU-Italien
014022	Rückschlagventil 01-NRV-2-L-M-PL mit Flanschanschluss	84812010	EU-Italien
014001	Rückschlagventil 01-NRV-3-L-M-PL mit Flanschanschluss	84812010	EU-Italien

Ihr Produkt nicht gefunden?

Bitte direkt anfragen:

Tel.: + 49 (0) 228 40 38 77 51

E-Mail: info@bk-systems-germany.de

Web: <https://hydraulik-haendler.de>

Fündig geworden?

Hier geht es direkt zum Hydraulik Shop:

[Hydraulik Onlineshop](#)